

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №137
«Детский сад присмотра и оздоровления»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №137 «Детский сад
присмотра и оздоровления»

 В.Г. Кугуракова

« 24 » мая 2019г.

Приказ № 89 от 21.05.2019

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 389**

*муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №137
« Детский сад присмотра и оздоровления »*

г. Кемерово,
40 лет Октября 17-б

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №137
«Детский сад пристра и оздоровления»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ №137 «Детский сад
пристра и оздоровления»

_____ В.Г. Кугуракова

« 24 » мая _____ 2019г.

Приказ № 89 от 21.05.2019

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 389**

*муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения №137
« Детский сад пристра и оздоровления »*

г. Кемерово,
40 лет Октября 17-б

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №137 «Детский сад примогра и оздоровления», тел. 8(3842) 25-13-12

1.2. Адрес объекта 650052, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, 176

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1045 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5009 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2019, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №137 «Детский сад примогра и оздоровления», МБДОУ №137 «Детский сад примогра и оздоровления» тел. 8(3842) 25-13-12

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650001, г. Кемерово, улица 40 лет Октября, дом 176

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации г. Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 65000 Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский 54, тел. 8(3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 51, 52, 53, №56, 67 до ост. «ДК Кировского района»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (*бордюр*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ВНД
5	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ №137 «Детский сад пристра и оздоровления» Временно не доступно**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __ г.г. _____

в рамках исполнения _____ по плану _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не доступно**

4.4. Для принятия решения требуются, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____
нет _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2019 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 2019 г.

3. Решения Комиссии ВНД от «__» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮЗаведующая МБДОУ №137 «Детский сад
присмотра и оздоровления»

_____ В.Г. Кугуракова

« 30 » _____ мая _____ 2019г.

Приказ № 29 от 17.05.2019г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления»,
тел. 8(3842) 25 – 13 - 121.2. Адрес объекта 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1045 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5009 кв. м1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонт 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2019, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления»,
тел. 8(3842) 25 – 13 - 12

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации г. Кемерово1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 65000 Кемеровская область, город
Кемерово, проспект Советский 54, тел. 8(3842)36-46-19**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 мест2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобус № 51, 52, 53, 56, 67 до ост. «ДК Кировского района»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м

3.2.2. время движения (пешком) – 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

Кугуракова Вероника Геннадьевна, заведующая МБДОУ №137 «Детский сад присмотра и оздоровления» тел. 8(3842) 25 – 13- 12

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Руководитель органа местного
самоуправления (зам. по соц. вопросам)

«___» _____ 2019г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

«___» _____ 2018 г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждения № 137 «Детский сад пристра и оздоровления»,
тел. 8(3842) 25 – 13 – 12

1.2. Адрес 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1045 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5009 кв.м

1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта текущего 2019,
капитального нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального
нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
Образовательное учреждения № 137 «Детский сад пристра и оздоровления»,
тел. 8(3842) 25 – 13 – 12

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобус № 51, 52,53, 56,67 до ост. «ДК
Кировского района»,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		2
2	Вход (входы) в здание	ВНД		1,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МАДОУ №137 «Детский сад пристра и оздоровления» ВНД**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **не доступно**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **не удовлетворительно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **10.06.2019**

madou103@yandex.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 0 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 0 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 0 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Заведующая Кугуракова В.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Васина О.С.,

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старши воспитатель Милаева Л.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МБДОУ №137
Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г.
Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		3	Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		2	Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения)			специально выделенной зоны или участка	<i>все</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

		объект а)».						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ВНД		3,2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б**
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		1	Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		2	Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.4	Дверь (входная)	нет		1	Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.5	Тамбур	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке	КР

							капитальног о ремонта или реконструкц ии.	
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>все</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитальног о ремонта или реконструкц ии.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ВНД</i>		1	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное бюджетное дошкольное Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет		4	Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		5	Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.5	Дверь	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посе			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР

		цени я объек та)».						
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ВНД</i>		4,5	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **Муниципальное бюджетное дошкольное Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б**
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие элементов	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целесообразности посещения объекта)».			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>все</i>	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ВНД</i>			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ ВНД _____

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории Муниципальное бюджетное дошкольное

Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б

на **2019** год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное Образовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления»	650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б		Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР	ВНД			Заведующая Кугуракова В.Г..	25.05.2019

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Муниципальное бюджетное дошкольноеОбразовательное учреждения № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления» 650001, г.Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 бза 2019 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ *	Оценка работ **		Объем, тыс. руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137 «Детский сад присмотра и оздоровления»	650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 б		Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	Перенесено на 2020 г.	ВНД	0	Не выделено	Отсутствие финансирования	

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием